



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

**Deliberazione del Direttore Generale n. 16 / 1 del 16 / 02 / 2009**

**OGGETTO: Ripristino sistema di termoregolazione Il stecca Padiglioni Chirurgici**

L'anno duemilanove il giorno *sedici* del mese di *FEBBRAIO* in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Renato Mura**

UFFICIO TECNICO

Responsabile

Estensore - Per. Ind. Roberto Sechi

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n. 100 del 03 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 08/09/2008, data di stipulazione del relativo contratto;
- CONSTATATA** la necessità di ripristinare il sistema di termoregolazione delle Unità di Trattamento Aria 1-5-7-8-14-15 atte a garantire i ricambi d'aria e le pressioni e temperature adeguate nei reparti di degenza e nel blocco operatorio;
- VISTA** la pericolosità della situazione attuale, sia per il personale che per gli utenti dell'Azienda, dovuta a valori di microclima poco gestibili e monitorabili ;
- VISTO** il preventivo della ditta MATICA s.r.l., Centro di Assistenza autorizzato della ditta Controlli per la Sardegna, che ammonta, per la prima fase, ad un totale di € 3400,00 + IVA di legge;

UFFICIO TECNICO

Responsabile \_\_\_\_\_

Estensore - Per. Ind. Roberto Sechi \_\_\_\_\_

*R*

**CONSIDERATO** che data la peculiarità e la complessità dell'impianto di regolazione a servizio del condizionamento del comparto Operatorio, l'intervento deve essere eseguito da soggetti capaci di garantire il corretto funzionamento e l'utilizzo di materiali compatibili con l'esistente, e in possesso dei requisiti necesari per intervenire sugli impianti di controllo e sul software e hardware attualmente installati di marca "CONTROLLI"

**CONSTATATO** che nel territorio regionale non è presente nessuna altra ditta autorizzata dalla ditta Controlli come Centro Assistenza Tecnica;

**VISTA** la relazione in data 06/10/2008 dell'Ufficio Tecnico, con la quale si mette a conoscenza del Direttore Generale la spesa da affrontare per i lavori di riprogrammazione delle apparecchiature elettroniche, fondamentale per la redazione, a seguito di verifica, di un elenco delle apparecchiature in campo non funzionanti, atto al ripristino del funzionamento dell'intero sistema del sistema di termoregolazione dei reparti di degenza e del blocco operatorio della II stecca dei Padiglioni Chirurgici, per un importo complessivo come da preventivo n° PK08077-02 del 25 Novembre 2008 della ditta Matica srl pari ad €. 3400,00 i.v.a. esclusa;

**PRECISATO** che tale intervento potrebbe evidenziare il non funzionamento di alcuni componenti dell'impianto di regolazione che andrebbero sostituiti con apposito successivo intervento;

**ATTESA** la congruità del prezzo dichiarata dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda;

**CONSTATATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla esecuzione dei lavori;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo

UFFICIO TECNICO

Responsabile

Estensore - Per. Ind. Roberto Sechi

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

**DELIBERA**

1. Si autorizza l'esecuzione dei lavori riprogrammazione delle apparecchiature elettroniche, fondamentale per la redazione, a seguito di verifica, di un elenco delle apparecchiature in campo non funzionanti, atto al ripristino del funzionamento dell'intero sistema del sistema di termoregolazione dei reparti di degenza e del Blocco Operatorio della II stecca dei Padiglioni Chirurgici per l'importo complessivo di € 4080,00 iva inclusa, affidandone nel contempo l'esecuzione alla ditta Matica srl;

2. Il relativo onere di spesa di € 4080,00 iva inclusa graverà sulle disponibilità Conto di Costo 5001180501 "Altre manutenzioni e riparazioni" del Bilancio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Giuseppe Pintor)



**IL DIRETTORE SANITARIO**





(Dott. Nicola Licheri)



**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Renato Mura)



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura <b>UFFICIO TECNICO</b>	Dott. Massimo Temussi
Sigla Responsabile 	
Estensore Per. Ind. Roberto Sechi 	

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 27/09/2009 per la durata di quindici giorni.

UFFICIO TECNICO

Responsabile \_\_\_\_\_ Estensore - Per. Ind. Roberto Sechi 