



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Direttore Generale n. **306** del **28/04/2009**

OGGETTO: Riparazione Scanner a Radioisotopi Intraoperatorio "Nucleomed mod. Scintiprobe MR 100" sito presso il servizio di Medicina Nucleare, Viale S. Pietro 8.

L'anno duemilanove il giorno **28** del mese di **APRILE** in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Renato Mura

UFFICIO TECNICO 

Responsabile _____

Estensore - _____

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n. 100 del 03 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 08/09/2008, data di stipulazione del relativo contratto;
- PRESO ATTO** della rottura accidentale dello Scanner a Radioisotopi Intraoperatorio "Nucleomed mod. Scintiprobe MR 100" sito presso il servizio di Medicina Nucleare, il cui mancato funzionamento determina criticità assistenziali ;
- CONSIDERATO** che si rende quindi indispensabile procedere quanto prima al ripristino della piena funzionalità della tecnologia attraverso personale tecnico specializzato ;
- VISTO** Il preventivo della ditta Elettronica Professionale, consorziata della ATI Siemens in qualità di "Global Service" e quindi autorizzata ad adempiere anche alla manutenzione su danni accidentali, previa presentazione di preventivo di spesa
- VISTO** il parere positivo di congruità espresso dall'Ing. Clinico Antonio Lumbau ;
- CONSIDERATO** che la manutenzione deve essere affidata esclusivamente a personale tecnico specializzato e qualificato
- PRESO ATTO** del parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

UFFICIO TECNICO

Responsabile _____

Estensore _____

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

- 1) di autorizzare i lavori di riparazione dello Scanner a Radioisotopi Intraoperatorio "Nucleomed mod. Scintiprobe MR 100" sito presso il servizio di Medicina Nucleare per l'importo complessivo di € 1.125,00 IVA esclusa;
- 2) di affidare i lavori alla Ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE S.r.l., S.S. Sassari-Fertilia Km. 2.200, 07100 SASSARI, Tel./Fax 0792633094
- 3) imputare il relativo onere di spesa di €. 1.350,00 I.V.A. inclusa sulle disponibilità Conto 500 1180 301 Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico-scientifiche-sanitarie del Bilancio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giuseppe Pintor)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nicolò Licheri)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Renato Mura)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura UFFICIO TECNICO	Dott. Massimo Temussi
Sigla Responsabile	
Estensore Ing. Antonio Lumbau	

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 30.04.08 per la durata di quindici giorni.

UFFICIO TECNICO

Responsabile _____ Estensore -