

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

Via M. Coppino 26 07100 Sassari - P.I. 0226826904

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 588..... del 12/10/2008**

**OGGETTO : Manutenzione straordinaria elevatore SS/497 installato presso il Palazzo Materno Infantile**

L'anno duemilanove, il giorno DODICI..... del mese di Ottobre..... in Sassari nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera - Universitaria

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. Renato Mura

pagina 1/3

**UFFICIO TECNICO**  
Responsabile : *ing. Roberto Manca*

Estensore : *geom. Alberto Mario Paoletti*

<

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

**VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e Sassari in data 11 ottobre 2004;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

**VISTO** il Decreto n. 100 del 03 settembre 2008 con il quale il presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nella persona del dott. Renato Mura;

**TENUTO CONTO** che il dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria il giorno 08 settembre 2008, data di stipulazione del relativo contratto;

**VISTO** il verbale n° AC 380117 del 23/09/2009 di verifica dell'elevatore Sabiem 23056, matricola SS497;redatto dall'ing. Gian Mario Carboni dell'Organismo Notificato IMQ di Milano;

**TENUTO CONTO** che in tale verbale si raccomanda di :

- a) revisionare la cabina e le porte della cabina;
- b) revisionare le porte dei piani;
- c) installare di fotocellula di cabina;
- d) sostituire bottoniera di manutenzione,
- e) installare un ringhierino sul tetto per prevenzione cadute dell'operatore;

**TENUTO CONTO** che il citato verbale impone l'esecuzione dei seguenti interventi:

- a) sostituzione del limitatore di velocità;
- b) sostituzione del quadro di manovra;
- c) sostituzione del quadro elettrico di alimentazione;
- d) sostituzione della macchina di trazione.

**CONSIDERATO** che stante lo stato di manutenzione dell'elevatore, così come rilevato dal verbale in trattazione non consente di mantenere l'elevatore in esercizio;

**TENUTO CONTO** che questa AOU con deliberazione n° 291 del 22/04/2009 ha incaricato, per l'anno 2009, la Ditta SannAscensori di Sassari per l'esecuzione della manutenzione degli elevatori aziendali;

**VISTO** il preventivo n° U09/2009 del 24/09/2009 (prot. 16035 del 25/09/2009) della Ditta SannAscensori relativo all'adeguamento del montalettighe Sabiem, matricola SS497, preventivo che comporta un onere di spesa di €. 25.450,00 oltre l'iva;

pagina .2/3

UFFICIO TECNICO  
Responsabile : ing. *Roberto Manca*

Estensore : *geom. Alberto Mario Paoletti*

**TENUTO CONTO** che l'elevatore in epigrafe è il secondo montalettighe del fabbricato e che quindi risulta indispensabile a garantire il trasporto dei pazienti allettati nei vari reparti, in caso di guasto dell'altro monta lettighe;

**PERTANTO** ritenuto tale manutenzione urgente ed indifferibile;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**DELIBERA**

- 2) si autorizza l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'elevatore SS497 installato presso il Palazzo Materno Infantile, affidando nel contempo i lavori alla Ditta SannAscensori - via Giagu 11 - Sassari per l'importo netto di €. 25.450,00;
- 3) il relativo onere di spesa di €. 30.540,00 andrà a gravare sul conto di costo 500 11810 101 "manutenzione e riparazione immobili e loro pertinenze" del corrente bilancio di previsione.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(dott. Giuseppe Pintor)

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(dott. Nicolò Licheri)

**IL DIRETTORE GENERALE**

(dott. Renato Mura)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua	Responsabile del Bilancio in ordine alla
Assegnata	copertura finanziaria
Nome struttura	UFFICIO TECNICO
Sigla Responsabile	ing. Roberto Manca
Estensore	geom. Alberto Mario Paoletti
	dott. Massimo Torrucci

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 13.10.09 per la durata di giorni quindici

**IL DIRETTORE AMINISTRATIVO**

(dott. Giuseppe Pintor)

UFFICIO TECNICO

Responsabile : *ing. Roberto Manca*

Estensore : *geom. Alberto Mario Paoletti*