



DETERMINAZIONE N° 25 DEL 29/01/2014

Oggetto: Riparazione della barella MALVESTIO in dotazione presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari - CIG ZAD0C7870C

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** l'art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di ausili ospedalieri possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l'importo è inferiore a € 40.000,00.
- DATO ATTO** che, dal Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari, è giunta la richiesta di riparare la barella di marca "INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO", modello BH20017 (n° AOU 017424), poiché presenta delle parti danneggiate che necessitano di essere sostituite;
- CONSIDERATO** che gli ausili ospedalieri non rientrano nel contratto di assistenza delle apparecchiature elettromedicali;
- CONSIDERATO** che, tale attrezzatura non può essere riparata dal Servizio di Manutenzione Aziendale;
- VISTA** la nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico (prot. NP/2009/249) con cui vengono assegnate le Manutenzioni degli Arredi Ospedalieri al Servizio di Ingegneria Clinica;
- DATO ATTO** che, in data 21/11/2013 con Prot. n. PG/2013/25207 si è provveduto ad inviare la lettera di invito inerente alla manutenzione sopra citata alle seguenti ditte;

- Contact S.r.l. – Via Solferino, 10/B – 09045 Quartu S. Elena (CA)
- TE.MO.SA. S.r.l. – Str. Vic. Trunconi, 4 – 07100 Sassari (SS)
- AXOSAN – Via Amendola, 68 – 07100 Sassari (SS)
- Orion S.a.s. – Via Maddalena, 41 – 07100 Sassari (SS)

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione dei plichi è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 27 Novembre 2013;

CONSTATATO che tutte le ditte hanno ricevuto la richiesta di offerta;

DATO ATTO che in data 27/11/2013 è stato riscontrato un errore materiale sulla lettera di invito Prot. n.: PG/2013/25207 del 21/11/2013 riguardo la data di scadenza - termine di presentazione offerta;

DATO ATTO che in data 27/11/2013 con Prot. n.: PG/2013/25723 è stata inoltrata una rettifica alla lettera di invito Prot. n.: PG/2013/25207 del 21/11/2013 alle seguenti ditte:

- Contact S.r.l. – Via Solferino, 10/B – 09045 Quartu S. Elena (CA);
- TE.MO.SA. S.r.l. – Str. Vic. Trunconi, 4 – 07100 Sassari (SS);
- AXOSAN – Via Amendola, 68 – 07100 Sassari (SS);
- Orion S.a.s. – Via Maddalena, 41 – 07100 Sassari (SS).

CONSTATATO che tutte le ditte hanno ricevuto la rettifica;

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione dei plichi a seguito di rettifica è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 03 Dicembre 2013;

CONSIDERATO che la ditta TE.MO.SA. S.r.l. è stata l'unica ad aver inviato l'offerta entro il termine stabilito;

CONSIDERATO che le ditte Orion S.a.s., Contact S.r.l. e AXOSAN non hanno risposto alla chiamata;

DATO ATTO che il giorno 10 Dicembre 2013 alle ore 10.00 in presenza dell'Ing. Roberto Manca, del Geom. Michele Marongiu, e del coadiutore amministrativo Roberta Soggiu si è proceduto all'apertura delle offerte economiche;

VISTO il preventivo ricevuto dalla Ditta TE.MO.SA. S.r.l., ns. Prot. 2013/0025727 del 27/11/2013 (riferimento Ditta Prot. n. 112/2013), nel quale si indica in € 324,00, oltre Iva di legge, la spesa complessiva necessaria per la riparazione della barella suindicata;

CONSIDERATO che la ditta TE.MO.SA. S.r.l. ha effettuato manutenzioni analoghe in questa Azienda intervenendo sempre in tempi brevi e con risultati positivi;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG ZAD0C7870C** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **0507020103** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta**" del **Bilancio 2013**.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla TE.MO.SA. S.r.l. con sede in Str. Vic. Trunconi, 4 – 07100 Sassari (SS), la riparazione della barella di marca "*INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO*", modello BH20017 (n° AOU 017424) in dotazione presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari per un importo totale di € 324,00 oltre Iva di legge, per complessivi € 395,28 IVA 22% inclusa.

- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507020103** denominato **“Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie a Richiesta”** del corrente esercizio finanziario (**anno 2013**), è pari a un importo complessivo di € 395,28 IVA compresa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG ZAD0C7870C** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.01.2014 per la durata di quindici giorni.</p>	