



DETERMINAZIONE N° 82 DEL 23/02/2015

Oggetto: CLINICA MEDICA – Incarico urgente per la realizzazione di un sistema di aspirazione dell'acqua affiorante nella fossa del monta lettighe destinato al trasporto dei pazienti barellati identificato con il numero 115-28329 (SS50) - CIG Z3B133A16D

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D.Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** che in data 20 gennaio 2015 è pervenuta segnalazione a quest'ufficio da parte della ditta manutentrice degli impianti elevatori, con la quale veniva evidenziata la presenza di acqua all'interno della fossa del monta lettighe n° 115-28329. Di conseguenza il predetto impianto è stato messo fuori servizio per ragioni di sicurezza;
- CONSIDERATO** che l'ufficio tecnico ha immediatamente provveduto alla ricerca delle cause dell'infiltrazione d'acqua, in particolar modo alla ricerca di perdite nella rete di distribuzione interna all'edificio; tuttavia la ricerca ha dato esito negativo in quanto non

è stata riscontrata nessuna anomalia e nessun danno sulla rete idrica interna al fabbricato e, pertanto, la causa della predetta infiltrazione è da imputarsi presumibilmente alla presenza di una falda acquifera affiorante, come già riscontrato in altro vano ascensore dello stesso palazzo;

DATO ATTO che dopo le operazioni di svuotamento si è potuto verificare che la quantità d'acqua che si riversava nella fossa dell'ascensore aumentava notevolmente, e che pertanto l'impianto elevatore destinato al trasporto dei pazienti barellati doveva assolutamente essere tenuto fuori servizio per questioni di sicurezza degli utilizzatori;

VISTA l'urgenza della situazione e la necessità ripristinare prima possibile il funzionamento del monta lettighe e quindi di eliminare la risalita di acqua nella fossa dell'ascensore, il responsabile del Servizio Tecnico ha conferito, in data 21 gennaio 2015 (*richiesta d'intervento formalizzata in data 17.02.2015 mediante nota PG/2015/3223*) incarico urgente alla ditta EDILBARACCA, con sede a Sassari(SS) in via P.ssa Jolanda, 73 (*in quanto la ditta ha dato disponibilità ad intervenire immediatamente per la risoluzione del problema*), per realizzare un sistema di aspirazione che convogli l'acqua riversata nella fossa ascensore direttamente in fogna al fine di mantenere asciutta la fossa stessa e allo stesso tempo garantire l'utilizzo del monta lettighe in condizioni di massima sicurezza, oltreché impedire un eventuale allagamento di tutto il piano terra della Clinica Medica;

DATO ATTO che la ditta EDILBARACCA con sede a Sassari (SS) in via P.ssa Jolanda, 73 ha iniziato i lavori in data 21 gennaio 2015 e gli ha conclusi positivamente in data 23 gennaio 2015;

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori è stata eseguita dal Geom. Michele Marongiu del Servizio Tecnico aziendale;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori in contraddittorio con il titolare dell'impresa esecutrice ha quantificato le lavorazioni svolte in €. 2.451,11 oltre iva di legge pari ad €. 539,24, così come indicato nella documentazione contabile composta dalla Lista in Economia del 23 gennaio 2015, redatta con l'ausilio del Prezziario Regionale LL.PP. della Sardegna 2009 e che la stessa documentazione contabile è stata sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori ovvero dal legale rappresentante dell'Impresa EDILBARACCA con sede a Sassari (SS) in via P.ssa Jolanda, 73 -Partita Iva 02549200901;

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE alla ditta EDILBARACCA con sede a Sassari (SS) in via P.ssa Jolanda, 73 -Partita Iva 02549200901 – l'importo di € 2.990,35 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione un sistema di aspirazione dell'acqua affiorante nella fossa del monta lettighe destinato al trasporto dei pazienti barellati identificato con il numero 115-28329 (SS50), ubicato nell'edificio Clinica Medica sito in Sassari - viale S. Pietro - **CIG Z3B133A16D**

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507010103** denominato "**Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta**" del corrente esercizio finanziario (2015) è pari a un importo complessivo di **€2.990,35**;

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc.) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z3B133A16De** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Geom. Michele Marongiu</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 23.02.2015 per la durata di quindici giorni.</p>	