



DETERMINAZIONE N° 573 DEL 23/12/2015

Oggetto: Lavori di sostituzione della scheda operatore porte cabina, sull'impianto elevatore n° 42128100 destinato al trasporto del pulito, ubicato presso il palazzo delle Malattie Infettive- CIG ZDE176E43B

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** che in data 11.10.2015 a seguito delle forti piogge si è verificata un'infiltrazione di acqua piovana nel vano ascensore dell'impianto elevatore destinato al trasporto del pulito, identificato con il numero impianto 42128100;
- CONSTATATO** che a causa dell'infiltrazione è stato danneggiato irrimediabilmente un componente elettronico (*scheda operatore porte cabina*)fondamentale al funzionamento dell'impianto elevatore che è rimasto, pertanto, fuori uso;
- PRESO ATTO** che in data 12.10.2015 (*rapporto d'intervento n° 11553628 del 12.10.2015*) la Ditta Kone è intervenuta a seguito del fermo dell'impianto elevatore n° 42128100 e che le operazioni di ripristino hanno comportato la sostituzione del componente elettronico deteriorato e non riparabile;
- CONSIDERATO** che la sostituzione del componente elettronico (*scheda operatore porte cabina*) non rientra tra le manutenzioni ordinarie in carico alla ditta manutentrice degli impianti elevatori, ovvero la KONE spa, in quanto il guasto è dovuto a cause accidentali;

- VISTO** il consuntivo n° 15IT15QSPA10486 rev. 01 del 13.10.2015, dell'importo di €. 1.371,00 + iva, presentato dalla Ditta KONE Spa;
- DATO ATTO** che il Servizio Tecnico, in rapporto alla tipologia delle lavorazioni da effettuare, ha valutato congruo ed in linea con i prezzi di mercato il costo del consuntivo presentato dalla ditta KONE Spa;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del Bilancio 2015.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta **KONE Spa**, con sede a Pero (MI), Via Figino, 41 – 20016 Pero (MI) -Partita Iva 05069070158, l'importo di €. 1.371,00 + Iva per l'esecuzione dei lavori di sostituzione della scheda operatore porte cabina, sull'impianto elevatore n° 42128100 destinato al trasporto del pulito, ubicato nel palazzo delle Malattie Infettive
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" del Bilancio 2015, è pari a un importo complessivo di **€1.672,62** comprensivo d'iva di legge 22%;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG ZDE176E43B** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Geom. Michele Marongiu	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 23/12/2015 per la durata di quindici giorni.	