



DETERMINAZIONE N° 226 DEL 08/04/2016

Oggetto: Riparazione, per danno accidentale, della Stazione Meteorologica con numero di inventario 5084 in dotazione presso l'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell'AOU di Sassari; – CIG Z45191A5BA

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** l'art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di apparecchiature elettromedicali possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l'importo è inferiore a € 40.000,00.
- DATO ATTO** che il personale dell'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva ha consegnato al SIC dell'AOU di Sassari la STAZIONE METEOROLOGICA di marca LSI LABORATORI DI STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE SPA (mod. BABUC A - matricola 1360 - con numero di inventario 5084) in quanto, a seguito di caduta accidentale, si è rotta la sonda;
- CONSIDERATO** che lo strumento risulta essere in contratto Global Service, attualmente in essere con l'ATI Ingegneria Biomedica S. Lucia, Drager e Philips;
- ACCERTATO** che, come da contratto di Global Service, il servizio di manutenzione non comprende danni derivati dall'uso non corretto o improprio dell'apparecchiatura e comunque dovuti a cadute accidentali;
- ATTESO CHE** in data 16/03/2016, tramite posta elettronica, si è provveduto a richiedere con urgenza preventivo alla ditta LSI LASTEM S.r.l. per la riparazione dello strumento;
- CONSIDERATO** che la ditta LSI LASTERM S.r.l., in quanto fornitrice per l'Italia, è autorizzata ad intervenire su apparecchiature di omonima marca;
- VISTO** il preventivo, prot. 2016/7378 del 21/03/2016, inoltrato dalla ditta LSI LASTERM S.r.l. per la riparazione dell'apparecchio indicante in € 635,00 + IVA di

legge, di cui € 35,00 relative alle spese di trasporto, la spesa complessiva per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura;

ACCERTATO

che l'importo richiesto risulta in linea con i prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;

DATO ATTO

che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG Z45191A5BA** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro, non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

ATTESTATO

che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" del BDG_S_03 4 2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DIAFFIDARE

alla ditta **LSI LASTERM S.r.l.**, con sede in Via Ex S.P. 161 Dosso, 9 - 20090 Settala Premenugo (MI) – P.IVA 04407090150, la riparazione della sonda della STAZIONE METEOROLOGICA di marca LSI LABORATORI DI STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE SPA (mod. BABUC A - matricola 1360 - con numero di inventario 5084) in dotazione presso l'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell'AOU di Sassari per un importo complessivo pari a € 635,00 + IVA di legge, di cui € 35,00 relative alle spese di trasporto;

DI DARE ATTO

che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta**" del **BDG_S_03 4 2016**, è pari a un importo complessivo di **€774,70** IVA compresa;

DARE MANDATO

al competente ufficio affinché il suddetto costo della riparazione, come richiesto dalla Direzione Generale trattandosi di danno accidentale dovuto ad errato utilizzo come indicato in premessa, venga imputato sul budget dell'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva, ristorando l'importo del conto di spesa n° A507020102 del Budget del Servizio tecnico del suddetto importo anticipato.

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG Z45191A5BA** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
--	---

La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 08/04/2016 per la durata di quindici giorni.