



DETERMINAZIONE N° 330 DEL 27/08/2013

Oggetto: PALAZZO CLEMENTE – CENTRALE TERMICA – Manutenzione urgente per intervento su guasto relativo alla sostituzione delle elettrovalvole di blocco gasolio sulle tubazioni di adduzione ai bruciatori delle caldaie e delle due leve a strappo per l'intercettazione esterna del gasolio presso la centrale termica del palazzo Clemente – **CIG ZF40B17713**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti di € 40.000,00;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- PREMESSO** che presso la centrale termica del palazzo clemente sono ubicate le caldaie destinate alla produzione di acqua calda per i servizi di riscaldamento, termoventilazione e produzione di acqua calda sanitaria per gli edifici ospedalieri dell'A.O.U di Sassari che si affacciano sul viale S. Pietro (Stecche Bianche, palazzo Clemente, Clinica Medica , Clinica Neuro-Radiologica e Clinica Ostetrica);
- CONSIDERATO** che tali caldaie, stante la potenza totale delle stesse, sono soggette a controlli periodici degli enti preposti (Vigili del fuoco e Inail) riguardanti la prevenzione incendi e la sicurezza di funzionamento ed efficienza dei dispositivi di protezione e sicurezza;

- CONSIDERATO** che in occasione delle operazioni di manutenzione ordinaria sulla funzionalità degli accessori di sicurezza sono stati riscontrati malfunzionamenti sulle elettrovalvole di blocco gasolio installate sulle tubazioni di adduzione combustibile ai bruciatori delle caldaie e sulle due leve a strappo esterne per l'intercettazione rapida del combustibile;
- CONSIDERATO** che le elettrovalvole del gasolio hanno la funzione di intercettare il flusso di gasolio ai bruciatori quando questi si spengono per raggiunto limite di temperatura ed evitare quindi potenziali perdite di combustibile in caso di rottura dei flessibili di collegamento dei bruciatori stessi;
- CONSIDERATO** che le leve a strappo esterne hanno la funzione di interrompere in caso di emergenza/pericolo il flusso del gasolio ai bruciatori intervenendo direttamente dall'esterno della centrale termica;
- CONSIDERATA** l'importanza funzionale delle apparecchiature in oggetto sia sotto l'aspetto della sicurezza di marcia degli impianti termici sia per quanto riguarda la prevenzione degli incendi nelle centrali termiche alimentate con combustibile liquido;
- CONSIDERATA** la vetustà delle apparecchiature in oggetto e la necessità di garantire che le stesse siano sempre efficienti, affidabili e tempestive in caso di intervento in emergenza;
- TENUTO CONTO** che il Servizio Tecnico aziendale al fine di riportare rapidamente la centrale termica entro i parametri di sicurezza di esercizio e di prevenzione degli incendi, con prot. PG/2013/6914 del 21/03/2013, secondo quanto previsto all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto, ha conferito incarico urgente alla ditta Elco Service S.r.l., in considerazione che la stessa è l'attuale appaltatrice delle manutenzioni degli impianti tecnologici dell' A.O.U. di Sassari, per un intervento su guasto relativo alla sostituzione delle elettrovalvole di blocco gasolio sulle tubazioni di adduzione del combustibile delle caldaie e delle due leve a strappo per l'intercettazione esterna presso la centrale termica del palazzo Clemente;
- TENUTO CONTO** che il costo a consuntivo (vedi protocollo AOUS 2013/11716 del 21/05/2013) presentato dalla ditta Elco Service s.r.l., con sede in via Savoia 31 a Sassari, ammonta a € 3.163,15 IVA esclusa (€ 3.827,41 I.V.A al 21% compresa) e che l'importo, rapportato alla tipologia di lavorazione ed ai materiali utilizzati, risulta congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice CIG ZF40B17713 per quanto riportato in oggetto e che stante l'importo dell'appalto non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2013.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta Elco Service srl, con sede in via Savoia 31 a Sassari, l'importo di € 3.827,41 Iva compresa per l'esecuzione dei lavori urgenti su guasto relativi alla sostituzione delle elettrovalvole di blocco gasolio sulle tubazioni di adduzione del combustibile delle caldaie e delle due leve a strappo per l'intercettazione esterna presso la centrale termica del palazzo Clemente- CIG ZF40B17713

- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di iva, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **050 70 10 103** denominato “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta “ del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 3.827,41;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il codice CIG ZF40B17713 e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: per.ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 27/08/2013 per la durata di quindici giorni.	