



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 253 DEL 14/04/2017

Oggetto	ISTITUTI BIOLOGICI – Ripristino funzionale del sistema di illuminazione interno cabina dell'impianto elevatore n° 10159379- CIG ZCE1CD57F6
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Geom. Michele Marongiu

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 485,90	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico.
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- CONSIDERATO** in data 31.01.2017 che si è verificato il malfunzionamento del sistema d'illuminazione dell'interno cabina dell'impianto elevatore n° 10159379 presente presso l'edificio "Istituti Biologici";
- DATO ATTO** che il guasto al sistema d'illuminazione è da imputarsi alla vetustà dell'impianto;
- VISTO** che la tipologia d'intervento non rientra nel canone del servizio di manutenzione;
- DATO ATTO** che questo Servizio Tecnico ha dato mandato alla ditta KONE Spa, attuale manutentrice degli impianti elevatori, al fine di ripristinare l'illuminazione dell'interno cabina;
- RISCONTRATO** che la ditta KONE Spa ha eseguito le lavorazioni richieste in data 1 Febbraio 2017;
- ESAMINATO** il consuntivo, trasmesso a mezzo mail dalla ditta KONE Spa, indicante in €. 398,28 + iva il corrispettivo per le lavorazioni effettuate;
- DATO ATTO** che il Servizio Tecnico, in rapporto alla tipologia delle lavorazioni da effettuate, ha valutato congruo ed in linea con i prezzi di mercato il consuntivo presentato dalla ditta KONE Spa;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzione e riparazione impianti e macchinari a richiesta" BDG_S_03 2017;
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a € 485,90 è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla ditta **KONE Spa**, con sede a Pero (MI), Via Figino, 41 – 20016 Pero (MI) Partita Iva 05069070158, l'importo di € 398,28 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionale del sistema di illuminazione interno cabina dell'impianto elevatore n° 10159379, installato presso gli Istituti Biologici in Viale San Pietro a Sassari;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzione e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" **BDG_S_03 2017**, è pari a un importo complessivo di **€ 485,90** comprensivo d'iva di legge con aliquota al 22%;

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG ZCE1CD57F6** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Tecnico</p> <p>Sigla Responsabile: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Geom. Michele Marongiu</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 14/04/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)</p>	